

Na podstawie danych zawartych poniżej proszę o przedstawienie w formie tabelarycznej oferty na wykonanie kalibracji tych urządzeń z rozbiem na poszczególne budynki

Zestawienie ilości detektorów do kalibracji.

Lp.	Miejsce instalacji detektorów	WG-22.NG	WG-22.G	WG-22.EG	SAPEL GWT1 medium	MS-15.EG	WG-22.NGS	KALIBRACJA ŁĄCZNIE
1	Bronikowskiego 55	14						14
2	Bronikowskiego 1	22						22
3	Wańkowicza 2	19						19
4	Wańkowicza 4	9						9
5	Wańkowicza 4A		6					6
6	Wańkowicza 6	14						14
7	Wąwozowa 6			31				31
8	Wąwozowa 8	28						28
9	Dembego 23B				5			5
10	Wąwozowa 2	33						33
11	Wąwozowa 4					52	52	104
	Ilość	139	6	31	5	52	52	285

UWAGA.

Oferta może być złożona jako kompleksowa dla wszystkich budynków

Dla pozycji 1 - 9 wykonanie do 31.10.2023 r.

Dla pozycji 10 - 11 wykonanie do 28.01.2024 r.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dla każdego budynku:

1. Protokół z kontroli z danego budynku, z nazwą i adresem użytkownika (SMB "Osiedle Kabaty"), zestawionymi urządzeniami z odniesieniem się do miejsca ich usytuowania / instalacji (garaż, sektor, m-ce postojowe nr), określeniem progu alarmowego, datą kontroli, terminem kolejnej kalibracji, uwagami, podpisem kontrolującego, kartą wtórnej rejestracji produktu.
2. Oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
3. Oświadczenie, że urządzenia są sprawne technicznie i pracują prawidłowo,
4. Oświadczenie, że urządzenia podłączone do systemu wentylacyjnego prawidłowo go załączają.

Prace należy prowadzić zgodnie z następującymi zasadami.

5. Przeglądy techniczne i kalibracje detektorów gazów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. danego systemu zawartymi w instrukcji obsługi poprzez wymianę detektora lub tej jego części urządzenia, która umożliwia wykrywanie i/lub pomiar danego gazu,
6. Detektory muszą być prawidłowo skalibrowane oddzielnie, jaki i z urządzeniem w którym pracują przy użyciu gazów wzorcowych o odpowiednich wartościach.
7. O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych kwalifikujących jakiegokolwiek z urządzeń do naprawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
8. Koszty zakupu materiałów do ewentualnych napraw i koniecznych wymian zużywających się elementów. pokrywa Zamawiający, po wcześniejszej akceptacji wyceny sporządzonej przez Wykonawcę.
9. Wykonawca winien posiadać certyfikat autoryzowanego serwisu danego producenta upoważniający do wykonywania kontroli okresowej, konserwacji systemów oraz serwisu jego urządzeń oraz co najmniej dwie pozytywne referencje dla wykonanych usług o podobnym charakterze i odpis z właściwego rejestru, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.
10. Wykonawca powinien udzielić gwarancji na okres minimum 36 m-cy.
11. Wszystkie protokoły przypisane właściwymi kompletami do budynków należy umieścić w segregatorze koloru żółtego, opatrzonym na grzbiecie etykietą "GAZEX - protokoły z kalibracji 2023 rok".

Ceny jednostkowe za kalibrację poszczególnych detektorów muszą być podane w wartościach brutto i uwzględniać kompleksowe wykonanie prac - demontaż, dostawę i montaż urządzeń wraz z elementami mocującymi, wykonanie badań, podłączenie i uruchomienie urządzeń i systemu wentylacji, próby potwierdzające prawidłową pracę, udział w komisji odbiorowej, przygotowanie dokumentacji jak opisano powyżej.

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO
SMB "OSIEDLE KABATY"
Dariusz
mgr inż. Dariusz Szczęsny

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"
mgr inż. Andrzej Kornacki
mgr inż. Andrzej Kornacki